



## REPARATION MODENATURES OU APPUIS DE FENETRES



1. APPLIQUER NOTRE COLLE D4 SUR LES SURFACES DE CONTACT DES MODENATURES OU APPUIS ENDOMMAGES.



2. METTRE EN CONTACT LES DEUX SURFACES ET PRESSER (L'excès de colle doit déborder obligatoirement)




3. MAINTENIR LA PRESSION A L'AIDE DE SERRE JOINTS PENDANT 12H.



4. APRES SECHAGE COUPER A L'AIDE D'UN CUTTER L'EXCEDENT DE COLLE.



5. PONCER LEGEREMENT AVEC UN GRAIN FIN, C'EST REPARE !







REPARATION OU  
AGRANDISSEMENT



6. PEINDRE DANS LES 72 H APRES LA POSE AVEC UNE PEINTURE ACRYLIQUE DE FACADE OU SOL EN DOUBLE COUCHE.